

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	沙吴路№TJ2合同段	1	桂高投复（2020）535号	2020.9.9	项目经理在施工期间不低于原资格更换。	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换。	0.5分/人次	0.5
广西路桥工程集团有限公司	G243龙州至凭祥公路№1合同段	2	龙凭咨发（2020）6号	2020.9.29	K36+800平交路口段引道路基填筑质量不符合要求，已开放的半幅路段经社会车辆碾压出现软弹现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G243龙州至凭祥公路№1合同段	3	龙凭咨发（2020）6号	2020.6.9	1. 交安工程已开始施工，但是开工报告未提交；2. 二工区的路面质检资料和施工日志未能及时提交。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2
广西路桥工程集团有限公司	G243龙州至凭祥公路№1合同段	4	龙凭咨发（2020）6号	2020.6.9	1. K29+000~K 31+000路面刻纹现场摆放标志标牌较少，存在安全隐患。 2. 箱梁预制场钢筋加工施工，电线乱拉和安全开关乱放，用电箱未上锁。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	5	西建通（2020）04号文件	2020.10.11	项目经理未到场履职	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位	4分/人次	4
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	6	西建通（2020）04号文件	2020.10.11	项目总工未到场履职	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位	3分/人次	3
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	7	西建通（2020）04号文件	2020.10.11	2名安全员未到场履职	GLSG2-2-6	安全员未按投标承诺到位	0.5分/人次	1

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	8	西建通(2020)04号文件	2020.10.11	结构、测量、质检、试验工程师22人未到场履职	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	4.4
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	9	西建通(2020)04号文件	2020.10.11	无工地试验室	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3
云南省建设投资控股集团有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№2	10	西建通(2020)04号文件	2020.10.11	项目经理未到场履职	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位	4分/人次	4
云南省建设投资控股集团有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№2	11	西建通(2020)04号文件	2020.10.11	项目总工未到场履职	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位	3分/人次	3
云南省建设投资控股集团有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№2	12	西建通(2020)04号文件	2020.10.11	2名安全员未到场履职	GLSG2-2-6	安全员未按投标承诺到位	0.5分/人次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№2	13	西建通(2020)04号文件	2020.10.11	结构、测量、质检、试验工程师8人未到场履职	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.6
云南省建设投资控股集团有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№2	14	西建通(2020)04号文件	2020.10.11	无工地试验室	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3
广西桂资工程集团有限公司	新棠至大垌公路施工土建№1	15	《关于新棠至大垌公路工程2020年第三季度信用评价情况通报》	2020.8.14-10.14	因施工单位原因造成工期延误	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工期延误	1分/延迟10日	6

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂资工程集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№1	16	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.20	k6+000-k10+000垫层、基层、水稳层路段的自检资料及试验检测资料缺漏；K7+000-K10+000段水泥砼面层质检资料缺漏	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2
广西桂资工程集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№1	17	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	安全管理制度不完善	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	2
广西桂资工程集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№1	18	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	安全教育（管理员均未培训），施工人员的三级教育培训未达到相应学时	GLSG2-5-3	项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作	3分/次	3
广西桂资工程建设有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№6	19	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	项目经理未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
广西桂资工程建设有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№6	20	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	1、K54+460段圆管涵安装欠顺直，个别管节错开；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西桂资工程建设有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№6	21	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	安全管理制度不完善	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	3

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂资工程建设有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№6	22	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	总工未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
江西中林建设集团有限公司	新棠至大垌公路施工土建№2	23	《关于新棠至大垌公路工程2020年第三季度信用评价情况通报》	2020.8.14-10.14	因施工单位原因造成工期延误	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工期延误	1分/延迟10日	6
云南阳光道桥股份有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№2	24	宜龙路建办发（2020）18号	2020.7.31	发生一起一般安全生产责任事故	GLSG2-5-31	发生一般安全生产责任事故	10分/次	10
云南阳光道桥股份有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№2	25	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	项目经理未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
云南阳光道桥股份有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№2	26	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	三级教育未按制定的制度进行开展、安全管理制度不完善	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1-3分/次	1
云南阳光道桥股份有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№2	27	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	总工未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位	3分/人次	3
金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№3	28	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	k20-k23、k25-k26段底基层、基层自检资料缺漏较多。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№3	29	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	项目经理未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位	4分/人次	4
金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№3	30	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	施工人员的三级教育培训只有登记表，未见培训记录	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项	2分/次	2
金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№3	31	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	安全管理制度不完善	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	1
金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№3	32	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	总工未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
广东长宏建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№4	33	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	项目经理未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
广东长宏建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№4	34	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	未按制定的安全教育与培训制度开展工作，未开展新进员工的三级教育培训	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项	2分/次	2
广东长宏建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№4	35	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	安全管理制度不完善	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	1

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广东长宏建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№4	36	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	k30-k31段底基层、基层资料均缺漏。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	2
广东长宏建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№4	37	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	总工未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
河南同济路桥工程技术有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№5	38	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	项目经理未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
河南同济路桥工程技术有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№5	39	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	k48+760盖板涵施工不规范（洞口铺砌）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
河南同济路桥工程技术有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№5	40	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	安全管理制度不完善	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	1
河南同济路桥工程技术有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№5	41	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	k40-k43段路基检测资料缺漏严重。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	2
河南同济路桥工程技术有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№5	42	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	总工未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
国基建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№7	43	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	项目经理未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
国基建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№7	44	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	K61+150-K61+300路基填筑没有压实检测资料、k67+500-k69+500底基层、基层检测报告缺漏较多	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	2
国基建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№7	45	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	安全管理制度不完善	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	1
国基建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№7	46	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	总工未到岗，未办理请假手续	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
国基建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№7	47	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	K61+095-k61+300段主线范围乱堆土2米高，已要求全部清除重新填筑	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	沙吴路№TJ1合同段	48	路建函（2020）71号	2020.8.31	项目经理在施工期间不低于原资格更换。	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换。	0.5分/人次	0.5
浙江交工集团股份有限公司	沙吴路№TJ2合同段	49	桂高投复（2020）535号	2020.9.9	项目经理在施工期间不低于原资格更换。	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换。	0.5分/人次	0.5

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
德通建设集团有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程一标段	50	项目公司关于对S208 鹿寨至象州（鹿寨段）公路工程质量安全检査的通报（2020.07.07）	2020.7.7	K9+900~K10+600清理塌方后路面未清理进行混凝土浇筑；	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
德通建设集团有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程一标段	51	项目公司关于对S208 鹿寨至象州（鹿寨段）公路工程质量安全检査的通报（2020.07.07）	2020.7.7	2、油罐存放在项目部生活区存在严重安全隐患；	GLSG2-5-9	储存、使用危险品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理	4分/次	4
德通建设集团有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程一标段	52	项目公司关于对S208 鹿寨至象州（鹿寨段）公路工程质量安全检査的通报（2020.07.07）	2020.7.7	安全标志少部分隐患路段未设置安全标识	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
德通建设集团有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程一标段	53	项目公司关于加快208 鹿寨至象州（鹿寨段）公路工程1标段施工进度度的函（2020.09.15）	2020.9.15	项目经理长期不到位。	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
德通建设集团有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程一标段	54	项目公司关于加快208 鹿寨至象州（鹿寨段）公路工程1标段施工进度度的函（2020.09.15）	2020.9.15	安全员长期不到位。	GLSG2-2-6	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换	0.5分/人次	1
江西宏发路桥建筑工程有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程二标段	55	项目公司关于对S208 鹿寨至象州（鹿寨段）公路工程质量安全监督检查的通报（2020.07.07）	2020.7.7	安全标志少部分隐患路段未设置安全标识	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
江西通威公路建设集团有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程三标段	56	项目公司关于对S208 鹿寨至象州（鹿寨段）公路工程质量安全监督检查的通报（2020.07.07）	2020.7.7	导江大桥现场施工人员未穿安全防护用品；	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1
江西通威公路建设集团有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程三标段	57	项目公司关于对S208 鹿寨至象州（鹿寨段）公路工程质量安全监督检查的通报（2020.07.07）	2020.7.7	安全标志少部分隐患路段未设置安全标识	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
唐山公路建设总公司	富川至钟山公路工程（富川段）No1	58	代建办（2020）002号	2020.4.25	项目部未对两位员工进行培训及教育	GLSG2-3-2	未对员工进行培训及教育	0.5分/人次	1

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
唐山公路建设总公司	富川至钟山公路工程（富川段）No1	59	代建办（2020）002号	2020.4.20	K3+600处水沟施工人员未穿反光服	GLSG2-5-6	未向作业人员未提供安全防护用具及安全防护服装	1分/次	1
唐山公路建设总公司	富川至钟山公路工程（富川段）No1	60	代建办（2020）004号	2020.6.11	项目部合同里的2个技术人员未到位	GLSG2-2-7	主要技术人员未按投标承诺到位。	0.2分/人次	0.4
唐山公路建设总公司	富川至钟山公路工程（富川段）No1	61	代建办（2020）004号	2020.6.11	项目部未对员工进行安全生产教育及培训。	GLSG2-5-4	未对员工进行安全生产教育及培训。	2分/次	2
唐山公路建设总公司	富川至钟山公路工程（富川段）No1	62	代建办（2020）009号	2020.9.20	K4+160朝阳一桥现在未做围栏防护	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
唐山公路建设总公司	富川至钟山公路工程（富川段）No1	63	代建办（2020）009号	2020.9.20	K2+564处水沟施工人员未穿反光服	LSG2-5-6	未向作业人员未提供安全防护用具及安全防护服装	1分/次	1
广东长宏公路工程有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No2	64	代建办（2020）002号	2020.4.25	项目部未对两位员工进行培训及教育	GLSG2-3-2	未对员工进行培训及教育	0.5分/人次	1
广东长宏公路工程有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No2	65	代建办（2020）002号	2020.4.20	K3+600处水沟施工人员未穿反光服	GLSG2-5-6	未向作业人员未提供安全防护用具及安全防护服装	1分/次	1
广东长宏公路工程有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No2	66	代建办（2020）004号	2020.6.11	项目部合同里的2个技术人员未到位	GLSG2-2-7	主要技术人员未按投标承诺到位。	0.2分/人次	0.4
广东长宏公路工程有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No2	67	代建办（2020）004号	2020.6.11	K17+600处的沉淀池未做围栏防护	GLSG2-5-6	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1
广东长宏公路工程有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No2	68	代建办（2020）009号	2020.9.20	K10+184处水沟施工人员未穿反光服	LSG2-5-6	未向工作人员提供安全反光服	1分/次	1

2020年第三季度（第二批）公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广东长宏公路工程有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No2	69	代建办（2020）009号	2020.9.20	农民工工资的资料缺少	GLSG2-4-7	因企业原因拖欠工程款，农民工工资，尚未造成影响	0.5分/次	0.5
江西有色建设集团有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No3	70	代建办（2020）002号	2020.4.25	K23+600段底基层现场施工混乱	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
江西有色建设集团有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No3	71	代建办（2020）002号	2020.4.25	K26+120段左幅水沟施工人员未穿反光服	GLSG2-5-6	未向作业人员未提供安全防护用具及安全防护服装	1分/次	1
江西有色建设集团有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No3	72	代建办（2020）004号	2020.6.11	K23+750处右幅沉淀池未按图纸施工，导致出现质量问题。	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
江西有色建设集团有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No3	73	代建办（2020）004号	2020.6.11	K22+500处的沉淀池未做围栏防护	GLSG2-5-6	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1
江西有色建设集团有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No3	74	代建办（2020）009号	2020.9.20	K28+620处水沟施工人员未穿反光服	LSG2-5-6	未向作业人员未提供安全防护用具及安全防护服装	1分/次	1
江西有色建设集团有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）No3	75	代建办（2020）009号	2020.9.20	K28+785处平交路口处未放指示牌和导向牌	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1