

## 2021年第二次公路设计企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路佳道桥勘察设计有限公司	S206荔浦修仁至金秀公路№1标段	1	工程变更令 LIJIN-№1-QH003	2021. 04. 10	K9+494龙围一桥1#墩发生设计变更	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
广西交通设计集团有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第一合同段	2	桂新平函(2021) 15号	2021. 4. 29	未按桥梁规范实行地质钻探。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中设设计集团股份有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第三合同段	3	桂新平函(2021) 17号	2021. 5. 2	未按桥梁规范实行地质钻探。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
广西交通设计集团有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第一合同段	4	桂高投发(2021) 172号	2021. 6. 6	K8+420右侧竖井现场发现存在被掩埋的隐患, 未增加周边防护设计变更	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
华杰工程咨询有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第二合同段	5	桂高投发(2021) 172号	2021. 6. 6	K81+900右侧高边坡汇水面积大, 但设计图没有增设截水沟。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中设设计集团股份有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第三合同段	6	桂高投发(2021)172号	2021.6.6	K104+000地勘报告不全面,影响护坡设计。地勘资料上层为强风化岩,下层为中风化岩,设计右侧骨架护坡,左侧锚索、锚杆格构梁。但实际右侧地质为粉土,遇强降雨,导致新建的骨架护坡滑塌。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中设设计集团股份有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第三合同段	7	桂新平函(2021)46号	2021.8.19	勘察设计深度要求不满足要求。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符