

2020 年水运工程施工企业第三季度（第二批）失信行为台账

第 1 页，共 4 页

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	失信等级和扣分标准	扣分情况
福建路港(集团)有限公司	中国华电集团贵港电厂专用码头工程	1	桂交监水函(2020)10号	2020.8.11	施工质量缺陷通病较多,桩基、靠船构件等焊接、钢筋间距控制、混凝土浇筑等质量差。施工单位不重视问题整改,对我中心4月19日、8月13日提出的整改要求一直不回复整改	SYSG2-3-18	发生质量问题或严重质量缺陷,或者发生质量问题不整改的,或出现质量问题经整改仍达不到要求的	3分/次	3
		2			施工单位存在不按图纸施工的情况,灌注桩钢筋笼、靠船构件预制均未按施工图设计要求施工	SYSG2-3-17	不按照审批的施工图纸施工或施工方案未经审查批准擅自开工的,或未按审批施工方案进行施工的	3-5分/次	5
		3			施工单位未执行监理指令和工序报验程序	SYSG2-3-11	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3
		4			施工现场管理混乱,存在较多安全隐患	SYSG2-4-31	现场管理混乱,存在重大安全隐患,或者存在安全隐患不整改的或者整改效果不明显的	5分/次	5

2020 年水运工程施工企业第三季度（第二批）失信行为台账

第 2 页，共 4 页

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源 (文号)	失信行为 发生日期	不良行为描述	失信行为 代码	失信行为	失信等级 和扣分标准	扣分 情况
福建路港（集团）有限公司	中国华电集团贵港电厂专用码头工程	5	桂交监水函 (2020) 10 号	2020. 8. 11	施工单位未开展平安工地创建活动	SYSG2-6	其他被认定的失信行为	1-5 分	5
		6			施工单位试验检测工作不规范，混凝土试件不按要求养护，试验检测报告出具不及时。施工单位工地试验室未备案。	SYSG2-3-25	工地试验室不符合要求	1-3 分	3
		7			被自治区交通运输工程质量监测鉴定中心停工整顿	SYSG2-6	其他被认定的失信行为	1-5 分	5
浙江省第一水电建设集团股份有限公司	来宾港武宣港区龙从作业区一期工程	8	桂交监安函 (2020) 22 号	2020. 8. 20	安全生产专项整治三年行动开展不到位，未见行动的部署方案，未及时报送行动开展情况	SYSG2-4-41	未按规定报送安全生产相关信息数据及材料	2 分/次	2

2020 年水运工程施工企业第三季度（第二批）失信行为台账

第 3 页，共 4 页

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源 (文号)	失信行为 发生日期	不良行为描述	失信行为 代码	失信行为	失信等级 和扣分标准	扣分 情况
浙江省 第一水 电建设 集团股 份有限 公司	来宾港武 宣港区龙 从作业区 一期工程	9	桂交监安函 (2020) 22 号	2020. 8. 20	部分工序施工组织不合理，导致部分作业点临边防护欠缺；部分临边护栏未设置中横杆；个别设备的缆线拖地	SYSG2-4-35	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1 分/次	1
		10			塔吊信息告知牌内容不全，未粘贴检验合格证	SYSG2-4-11	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施	5 分/台次	5
		11			部分立柱钢筋保护层厚度控制效果差，局部混凝土破损	SYSG2-3-18	发生质量问题或严重质量缺陷，或者发生质量问题不整改的，或出现质量问题经整改仍达不到要求的	3 分/次	3

2020 年水运工程施工企业第三季度（第二批）失信行为台账

第 4 页，共 4 页

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源 (文号)	失信行为 发生日期	不良行为描述	失信行为 代码	失信行为	失信等级 和扣分标准	扣分 情况
中交广州航道局有限公司	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	12	桂交监安函 (2020) 23 号	2020. 8. 27	拌和站送料斗悬于轨道中央，有坠落风险。	SYSG2-4-35	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1 分/次	1
北海海湾工程建设有限公司		13			拌和站送料斗悬于轨道中央，有坠落风险。	SYSG2-4-35	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1 分/次	1