

## 2022年第一次监理企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
1	中咨工程管理咨询有限公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)№JL2标段	1	六宾高速发[2022]132号	2022.4.22	对施工现场发现的三标A匝道天桥临边防护设置不规范的安全隐患问题、四标K41抗滑桩段路基盲沟不满足设计要求的施工质量问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
2	上海同济市政公路工程咨询有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作(PPP)项目JL-1合同段总	2	桂中交浦浦发(2022)30号	2022.3.9	2022年3月9日浦北南收费站处隔离栅施工未详细记录在监理日志中	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
3	南宁市飞达克交通建设监理有限公司	东兰至都安大兴(都安段)公路工程总监理办公室	3-1	都开总工办[2022]9号	2022.3.26	现场部分路段违章占道堆放材料,警示标志缺失或不足,未见监理指令或整改通知。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	南宁市飞达克交通建设监理有限公司	藤县开来至同心二级公路	3-2	桂交明电[2022]7号	2022.3.21	K1+550-K1+574路段右幅路基出现位移坍塌质量问题被省级交通运输主管部门通报批评。	JJX101038	被省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的	15分/次	15	失信行为与失信行为扣分内容相符	
4	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	南宁市伶俐大桥	4-1	指挥部函(2022)7号	2022.3.23	2022年2月1日至2月20日安全环保监理日志过于简略,未按要求每天分别进行记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)№JL1标段	4-2	六宾高速发[2022]132号	2022.4.22	未记录3月29日郁江特大桥南引桥左2-10、2-3预制梁砼浇筑施工等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路监理№J-1	5-1	会百路发(2022)3号	2022.3.21	№J-1总监办个别监理人员巡视记录不全,如隧道专工缺失3月15到3月20日常巡视记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
5	广西交科工程咨询有限公司	天峨至北海公路(巴马至平果段)工程监理№JL2 标	5-2	安全处罚第2022-003号	2022.3.15	2022年3月15日在指挥部日常检查中,发现五分部四塘拌合站个别二级配电箱未上锁,一闸多机,自行加装家用断路器;无项目部电工巡查签字记录,电箱巡查记录已记录到3月18日,内容虚假。监理办对临时用电安全监管有所松懈,未全覆盖进行隐患排查,未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	信都至梧州高速公路一期工程	5-3	信梧路发(2022)52号	2022.3.16	运渣施工车辆未采取有效防污染措施,造成K1+000~k1+500 右幅沥青混凝土下面层路段二次污染严重,影响沥青混合料沥青与集料、沥青结构层间的粘结性能,对沥青混凝土路面产生松散、坑槽等路面质量隐患,未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	田林至西林(滇桂界)高速公路JL-1 标	5-4	业代一处工作联系单YD1-LX-2022-002)、业代一处工作联系单(YD1-LX-2022-006)	2022.3.18	第一总监办上报的路堑边坡施工情况与业代处复查结果存在较大偏差,部分边坡裂缝未进行有效排查,填写内容与实际不符。	JJX101017	存在假数据假资料问题的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	武鸣府城至隆安(府城经隆安至丁当段)公路	5-5	武隆办发【2022】7号	2022.3.7	唐炼2022年3月2日至3日巡视记录中重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路监理№J-1	5-6	北板建发[2022]10号	2022.3.28	编号“2022-安004”监理通知单未闭合归档。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
广西桂中工程咨询有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路	6-1	荔金发(2022)3号	2022.3.18	实际到岗合同监理工程师68%	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同的70%	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符		

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
6	广西桂中工程咨询有限公司	国道G355蒙山至金秀公路	6-2	蒙秀办发〔2022〕2号	2022.3.18	部分监理日志未记录存在问题等重要内容	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂中工程咨询有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路(全州段) 监理№J-1	6-3	全高路建发〔2022〕4号	2022.3.21	№J-1总监办个别监理人员日志填写不规范,每日工作内容填写过于简单。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂中工程咨询有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路(兴安段 K35+109~K60+310) 监理№J-2	6-4	全高路发〔2022〕3号	2022.3.24	№J-2总监办个别监理人员日志填写不规范,每日工作内容填写过于简单,重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂中工程咨询有限公司	水口-崇左-爱店高速公路(崇左至爱店口岸段) №JL2	6-5	工处罚第[2022]1号	2022.2.25	二分部K50+400-K50+760段左侧边坡锚管格梁线形较差,混凝土表面气泡、蜂窝麻面现象突出,未能达到内实外美的总体要求;2#梁场预制梁质量下滑严重,存在波纹管安装不规范,钢筋间距不满足要求,预制梁外观质量较差,存在较多水纹和气泡,未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂中工程咨询有限公司	都安至拉烈旅游扶贫二级公路总监理办公	6-6	都开总工办[2022]9号	2022.3.27	K30+404、K31+460圆管涵基础未按设计浇筑基础混凝土进行下道工序施工,未履行隐蔽工程监理报验程序。	JJX101016	未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂中工程咨询有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第一合同段	6-7	建设办第一季度履约检查通报	2022.3.24	在2022年1月20日履约检查中,发现监理日志中未有巡视记录内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
7	重庆锦程工程咨询有限公司	平塘至天峨高速公路JLN№1	7	平天司发[2022]33号	2022.3.13	所辖1标段月里1号隧道、月里4号隧道施工存在作业台账反光标志、安全标志牌缺失等问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
8	北京交科工程咨询有限公司	平塘至天峨高速公路JLN2	8	平天司发[2022]33号	2022.3.13	所辖2标段月里6号隧道、月里5号隧道施工存在作业台账安全标志牌缺失等问题, 未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题, 未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
9	四川国际工程监理有限公司	平塘至天峨高速公路JLN3	9	平天司发[2022]33号	2022.3.13	所辖3标段月帮里隧道施工存在开挖台车无临边防护, 作业人员未佩戴安全带, 台车反光标识不清晰等问题, 未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题, 未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
10	长沙中核工程监理咨询有限公司	平塘至天峨高速公路JLN4	10	平天司发[2022]33号	2022.3.13	所辖4标段月六罗隧道施工存超安全步距等问题, 未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题, 未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
11	广西桂通工程管理集团有限公司	国道G322灵川经五通至苏桥公路监理№J-1	11-1	灵苏路建发(2022)3号	2022.3.21	№J-1总监办个别监理人员日志填写不规范, 每日工作内容填写过于简单, 重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂通工程管理集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路	11-2	平沙办发(2022)22号	2022.3.23	2月份监理日志敷衍了事, 重要内容记录不详。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂通工程管理集团有限公司	水口-崇左-爱店高速公路(崇左至爱店口岸段)№JL1	11-3	工处罚第[2022]3号	2022.3.2	一分部K1+645-K1+751右侧挖方边坡注浆刚锚管格梁外观质量较差, 线形不平顺; 格梁节点处注浆刚锚管预留长度不足, 与设计图纸要求不符, 未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题, 未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	

## 2022年第一次监理工程师失信行为台账

序号	所在监理企业名称	姓名	监理工程师证书编号	工程项目名称	业绩登记	职务	失信代码	失信行为	失信事实	扣分
1	广西八桂工程监理咨询有限公司	韦朗	JSJ1306264	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	已登记	港口专业监理工程师	JJX102019	现场监理工程师无正当理由不到岗、不出勤的	监理单位港口专业监理工程师韦朗不到位	2分