

## 2022年第一次试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
长沙中核工程监理咨询有限公司	平塘至天峨高速公路№JL4合同段工地试验室	1	平天司发(2022)33号	2022.3.13	路面集料检测频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验报告不完整,试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
长沙中核工程监理咨询有限公司	平塘至天峨高速公路№JL4合同段工地试验室	2	平天司发(2022)33号	2022.3.13	试验间较零乱,仪器设备缺少保养	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
芜湖科航工程检测有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№2工地试验室	3	田定办发(2022)3号	2022.3.30	外委试验台账未及时更新	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川齐明建设工程检测咨询有限公司	平塘至天峨高速公路№JL3合同段工地试验室	4	平天司发(2022)33号	2022.3.13	压实度检测频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验报告不完整,试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
交通运输部科学研究院工程技术与材料研究中心	平塘至天峨高速公路№JL2合同段工地试验室	5	平天司发(2022)33号	2022.3.13	压实度检测频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验报告不完整,试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
江苏旭方工程检测有限公司	S207桂平社步至兴业公路施工土建№1工地试验室	6	桂兴办发(2022)8号	2022.3.30	№1合同段混凝土试验管理不规范,出现超期试件及台账记录不及时现象	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司	田林至西林(滇桂界)高速公路SG-3标工地试验室	7	葛田西中试(2022)1号	2022.3	BG-2022-CJL-S3-0038粗集料试验报告签发人漏签字、漏盖章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验报告不完整,试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	田林至西林(滇桂界)高速公路JL-4标工地试验室	8	葛田西中试(2022)1号	2022.3	沥青针入度试验未配置循环水浴	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台,单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西新纵诚工程科技有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路(全州段)施工土建№1工地试验室	9	全高路建发(2022)4号	2022.3.24	№1标项目部工地试验室粗集料试验记录数据不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西祥宏交通工程咨询有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№1工地试验室	10	田定办发(2022)3号	2022.3.30	水稳基层、底基层试验数据不完善	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	田林至西林(滇桂界)高速公路JL-1标工地试验室	11	葛田西中试(2022)1号	2022.3	无侧限抗压强度试验记录表中水泥剂量、最大干密度、压实度、龄期均未填写单位,且试验日期填写	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验报告不完整,试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	国道G355蒙山至金秀№J-1总监办工地试验室	12	蒙秀办发(2022)2号	2022.3.18	仪器使用记录未及时更新	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№J-1总监理工程师办公室工地试验室	13	荔金办发(2022)3号	2022.3.18	水泥取样、试验检测频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验报告不完整,试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂发交通工程咨询有限公司	国道G355蒙山至金秀№1标段工地试验室	14	蒙秀办发(2022)2号	2022.3.18	沥青路面现场检测频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验报告不完整,试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西诚达工程质量检测有限公司	S206荔浦修仁至金秀公路№2标工地试验室	15	荔金办发(2022)3号	2022.3.18	标准养护室相对湿度不满足技术标准规定要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东长大试验技术开发有限公司	平塘至天峨高速公路№3合同段工地试验室	16	平天司发(2022)33号	2022.3.13	土工试验、路面集料试验频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验报告不完整,试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符